
35
50
114
20
9
7
8
12
35
50
38
32
22
42
20
35
60
25
9
7
70
7
38
8
38
X20
H=


38
8
38
80


110
25
10
20
20
10
25
7
70
7
21
38
8
38
21
11
11
10
15
30
45
45
20
45
45
30
15
10
W1
W2
W1
25
W=
25