
h1
100
h2
11
9
70
30
40
20


25
38
40
38
25
46
70
8
40
15
W＝


F
100
H1≦1500
H2≦1500
H≦3100
W≦1500


25
28
28
25
72
28
28
W＝