
h1
70
15
10
65
10
90
h2


12
40
10
10
40
12
70
10
55
W =
55
7
7


12
40
10
10
40
12
70
10
55
W =
55
7
7


F
90
h1
H
h2
W