
55
45
10.5
10
35
40
8
70
48
15
22
100
H=
7
38
10
40.5
48.5
2.1
30
5.9
2.1
30
8.4
15
31
15
48
119
55
60
40
9
20
10
10
10
5
10
3
55
45


7
38
10
40.5
4.5
2.1
30
5.9
2.1
30
8.4
15
80
15
100


9.5
30
15
3
78
15
60
15
60
15
78
3
15
30
9.5
2.1
30
5.9
100
44
3
12
66
15
15
W2
60
W1
60
W2
15
15
W=
9.5
30
30
9.5