
35
50
114
20
9
7
8
12
12
7
70
7
38
8
38
38
50
32
22
42
20
35
25
60
9
H=
3
50
7
70
38
8
38
33
10
15
38
25
W2
45
W1
45
W2
W=