
H=
35
8
58
17
40
17
12.1
70
11.8
37.2
43.1
8
42.8
37.2
2.1
36
5
2.5
36
2.1
17
137
17
46
35
60
25
10
10
20
9
9
3
12


3
80
17


43.1
8
43.1
17
60
17


3
62
17
50
17
50
17
2.1
12.1
36
5
70
43.1
8
42.8
63.5
51.7
50
17
17
10
15
W2
50
W1
50
W2
25
W=