

折り雨戸サッシFU」をご使用のお客様へ

お知らせ

1987年～1989年に販売しておりました「折り雨戸サッシFU」におきまして、レールを構成している部品の一部が経年劣化により非常に脆くなっているものが見つかりました。

本金具は、通常の使用状態においての十分な強度計算と、経年変化にも実績のあるABS樹脂に表面塗装を施し採用したのですが、発売から20年を経過しており、経年劣化に加え強風等の悪条件が重なった場合に破損し、雨戸本体の落下等の重大事故につながるおそれがございます。

金具部品名	ターンテーブル
金具番号	HG4500(上)、HG4510(下)

お客様におかれましては、下記の項目をご確認下さい。(ターンテーブルは、上下二ヶ所ついております)

- 1) 雨戸を折りたたんだ状態(解放)で、上下どちらかの部分に「大きなぐらつき」がないか。
- 2) ターンテーブルの樹脂部品に摩耗、割れ(クラック)がないか。
- 3) 他に異常を感じることはないか。

もし、上記の項目に該当する場合は、最寄りの弊社事業所又はお客様相談窓口(TEL0120-54-2234)までご連絡下さい。

尚、交換が必要とされた場合は、年数が経過しておりますので、有償となりますことをご了解下さい。

部品の取付け部位

