

国土交通省の防火設備仕様に関する公表について

本日、国土交通省より公表されました案件は、弊社が、国土交通省による平成21年1月23日付「防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査の確認について」の依頼に基づき、弊社が大臣認定を取得しているすべての防火設備について社内調査を実施した結果、平成20年1月に取得しましたビル用リニューアルサッシ「網入板ガラス入アルミニウム合金製引違い戸（換気小窓付）」の防火設備認定2件について、認定内容と一部異なる仕様の商品を製造・販売したことによるものです。その内容と今後の対応等について下記のとおりご報告いたします。

関係の皆様方に対し、ご迷惑とご心配をおかけすることとなり深くお詫び申し上げます。

1. 経緯

防火設備認定品の中棧取付け位置寸法(982.5mm)よりも小さい寸法(900mm以下)の商品であったため、防火設備認定範囲内であると思ひ、国土交通省に相談いたしましたところ、異なる仕様であるとの判断を頂き、今般のご報告に及んだところであります。(別添 参照)

2. 概要

(1) 商品の内容

該当商品 「ビル用リニューアルサッシ」(防火設備)

該当窓種	認定番号	枠構造	大臣認定取得日	販売仕様が認定仕様と異なった点
網入板ガラス入アルミニウム合金製引違い戸(換気小窓付)	EB-0365	アタッチ無し	平成20年1月17日	認定仕様が「中棧付、換気小窓付」に対し、「中棧無し、換気小窓無し」で販売したこと。
網入板ガラス入アルミニウム合金製引違い戸(換気小窓付)	EB-0367	アタッチ付	平成20年1月17日	

(2) 仕様と異なる商品の製造・販売

「中棧無し、換気小窓無し」の防火設備仕様と異なる内容の商品を製造・販売しておりました。

(3) 対象物件、窓数

対象物件は5物件(5棟:499窓)である事を確認、特定しております。

※5物件は全てリニューアル施工した物件です。

3. 今後の対応及び再発防止について

今後の対応といたしましては、国土交通省の指示に基づき、販売した商品の性能確認を評価機関で実験し、確認の上、改めて認定取得を行い、販売した商品が防火設備に適合していることを確認いたします。さらに、防火設備認定品の構造及び仕様の理解と徹底を図ることで、再発防止に取り組んで参ります。

4. お問い合わせ窓口


担当窓口：品質保証部 CS推進室

電話番号：0120-54-2234 (フリーダイヤル)


受付時間：月曜日から金曜日まで受付(土日、祝日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

以上

防火設備認定仕様



販売した商品の仕様



防火設備認定仕様と販売した商品との比較

