

平成 18 年 9 月 15 日

## 「ホーム手すり あさがお」をご使用のお客様へ

### お知らせ

1977 年～1983 年に販売しておりました「ホーム手すり あさがお」におきまして、固定金具の一部に腐食の発生している物があることが見つかりました。

本金具は、当時としては一般的な材料であるメッキ鋼板（電気亜鉛メッキ処理）を使用しておりましたが、発売から 25 年以上経過しており、経年劣化や海岸地域における塩害等で腐食が生じている可能性が考えられます。この状態を放置すれば腐食が進行して本金具の強度が損なわれ、重大事故につながる恐れもございます。

お客様におかれましては、下記の項目をご確認ください。

- 1) 手すりを持った時に、大きなグラつきがないか。
- 2) 手すりの固定金具にサビの付着が見られないか。
- 3) 他に異常を感じることはないか。

もし、上記の項目に該当する場合は、最寄りの弊社事業所までご連絡ください。

尚、交換が発生した場合は、年数が経過しておりますので、有償となります事をご了解ください。

### お願い

サビ等が発生していない場合でも、物を載せる・物を掛ける・寄りかかる等の行為は、手すりの落下する原因にもなりますのでお控えください。

